


# SitaVent

## Revision im nicht belüfteten Dachaufbau



### Bauteile

#### SitaVent Revision bestehend aus:

- 1 Grundplatte
- 2 Dichtring
- 3 Regenabweiser
- 4 PE-Rohr

- 5 Dämmstoffdübel
- 6 Ringschraube
- 7 Dampfsperrekappe

### Dachaufbau

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:  
 + Abdichtung  
 + Wärmedämmung  
 + Dampfsperre  
 + Unterkonstruktion

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/-Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.

#### Sita Bauelemente GmbH

Ferdinand-Braun-Straße 1 - 33378 Rheda-Wiedenbrück  
 T +49 2522 8340-0 E [info@sita-bauelemente.de](mailto:info@sita-bauelemente.de) W [sita-bauelemente.de](http://sita-bauelemente.de)

#### Technischer Service

T +49 2522 8340-160  
 E [technik@sita-bauelemente.de](mailto:technik@sita-bauelemente.de)