


## Einbaubeispiel

# SitaSteel Sanierungslüfter im nicht belüfteten Dachaufbau



SitaSteel Sanierungslüfter bestehend aus:  
1.1 Dichtung

1.2 Grundkörper  
2 SitaSteel Regenhaube

Nicht belüfteter Dachaufbau nach den aaRdT mit:

- Neue Abdichtung
- Neue Wärmedämmung
- Vorhandene Abdichtung
- Vorhandene Wärmedämmung
- Dampfsperre
- Unterkonstruktion

Dieses Einbaubeispiel dient nur als Anschauungsdetail und ist ein allgemeiner, unverbindlicher Vorschlag. Die Ausführung ist nur schematisch dargestellt und ersetzt in keinem Fall die erforderliche Werk-, Detail- und Montageplanung der zuständigen Fachunternehmen. Die Anwendbarkeit, Vollständigkeit und Maße sind vom Kunden/Planer/Verarbeiter etc. beim jeweiligen Bauvorhaben eigenverantwortlich zu prüfen und auf die örtlichen Gegebenheiten anzupassen bzw. abzustimmen. Angrenzende Gewerke sind schematisch ohne Gewähr auf Vollständig- und Richtigkeit dargestellt. Die jeweiligen technischen Vorgaben in den Merkblättern, Verarbeitungsrichtlinien und Systemzulassungen sind zu beachten.